



물질 안전 보건자료 (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

| | |
|-----------------------|---|
| 가. 제품명 | 사불화 게르마늄 (GeF4) |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 | R&D, 산업용 |
| ○ 권고용도 | 자료없음 |
| ○ 사용상의 제한 | |
| 다. 공급자정보 | |
| ○ 회사명 | 린데코리아(주) |
| ○ 주소 | 본사 : 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 6층 용인 : 경기도 용인시 기흥구 삼성 2로 96번길 20 화성1 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 60 화성2 : 경기도 용인시 기흥구 농서동 103-2 평택 : 경기도 평택시 고덕면 삼성 1로 86 현곡 : 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 94번길 48 탕정 : 충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-43 대산 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽산업로 257 인주 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-30 이천 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 청주1 : 충청북도 청주시 흥덕구 에스케이로 120 SK Hynix 4공장 청주2 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 337 SK Hynix 3공장 창원 : 경남 창원시 성산구 삼동로 100-31 녹산 : 부산광역시 강서구 송정동 1729-4 여수 : 전남 여수시 진달래길 389 |
| ○ 긴급전화번호 | 본사 : 1577-9498 용인 : 031-337-8100 화성1 : 031-337-8200 화성2 : 031-374-9530 평택 : 031-612-8200 현곡 : 031-337-8180 탕정 : 041-537-7300 대산 : 041-537-7374 인주 : 041-538-5700 이천 : 031-5185-3955 청주1 : 043-907-9507 청주2 : 043-907-6284 창원 : 055-268-2800 녹산 : 051-831-0480 여수 : 061-807-6400 |

2. 유해성 . 위험성

| | |
|------------------------|--|
| 가. 유해성.위험성 분류 | 고압가스: 액화가스 급성 독성 물질(흡입:가스) : 구분 2 피부 부식성/자극성 물질 : 구분 1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1 특정표적장기 독성 물질(반복노출) : 구분 1 |
| 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 | |
| ○ 그림문자 | |



| | |
|--|---|
| <p>○ 신호어</p> <p>○ 유해위험 문구</p> | <p>위험</p> <p>H280 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음</p> <p>H330 흡입하면 치명적임</p> <p>H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴</p> <p>H318 눈에 심한 손상을 일으킴</p> <p>H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴</p> |
| <p>○ 예방조치 문구</p> <p>- 예방</p> | <p>P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.</p> <p>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.</p> <p>P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.</p> <p>P264 취급 후에는 노출부위를 철저히 씻으시오.</p> <p>P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.</p> <p>P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.</p> |
| <p>- 대응</p> | <p>P304+P340 흡입시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.</p> <p>P320 긴급히 응급처치를 하시오.</p> <p>P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.</p> <p>P303+P361+P353 피부에 묻으면 피부를 물로 씻으시오. 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.</p> <p>P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.</p> <p>P321 응급처치를 하시오.</p> <p>P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.</p> |
| <p>- 저장</p> | <p>P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.</p> <p>P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.</p> |
| <p>- 폐기</p> | <p>P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오</p> |
| <p>다. 유해성 . 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성</p> | |
| <p>○ NFPA</p> <p>- 보건</p> <p>- 화재</p> <p>- 반응성</p> | <p>4</p> <p>0</p> <p>1</p> |

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명(異名) | CAS번호 또는 식별번호 | 함유량 (%) |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|
| 사불화 게르마늄 (GeF4) | 저마늄 플루오라이드 (GeF4) | 7783-58-6 | 100% |

4. 응급조치 요령

| | |
|----------------------|--|
| <p>가. 눈에 들어갔을 때</p> | <p>즉시 의료 지원팀이 도착할 때 까지 최소 15분 간 눈 전체를 물로 씻어내시오.</p> <p>눈 전체를 씻어내기 위해 눈꺼풀을 뜯 채로 안구를 돌리시오.</p> |
| <p>나. 피부에 접촉했을 때</p> | <p>즉시 의사의 진찰을 받으시오.</p> <p>즉시 많은 양의 시원한 물로 접촉된 지역을 씻어 내시오.</p> <p>즉시 의사의 진찰을 받으시오.</p> <p>의료 지원팀이 도착할 때 까지 최소 15분간 시원한 물로 계속 씻어 내시오.</p> |
| <p>다. 흡입했을 때</p> | <p>오염된 피복과 신발은 폐기처리하십시오.</p> <p>자가식 호흡보호구(SCBA)를 착용하고 오염되지 않은 지</p> |

| | |
|----------------|---|
| 라. 먹었을 때 | 역으로 이동하십시오. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오. 호흡이 곤란할 경우 산소를 공급하십시오. 체온을 따뜻하게 유지 하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 섭취는 노출의 잠재적인 경로로 고려되지 않음. 상온, 상압에서 가스 제품임. 흡입했을 시 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오 환자를 관찰하십시오 |

| 5. 폭발 화재시 대처방법 | |
|---------------------------|--|
| 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 | 이산화탄소, 분말 소화약제 부적절한 소화제 : 물과 접촉시 반응 함 대형 화재 시 : 일반적인 소화약제 사용 |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | 유기 또는 실리카 물질과 접촉시 화재를 일으킬 수 있음. 게르마늄 산화물, 플루오르화 수소 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발 할 수도 있음. |
| 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 | 모든 인원을 위험 지역으로부터 대피시키고 바람이 불어오는 쪽을 향하십시오. 자급식 호흡 보호구(SCBA)와 보호복없이 해당 지역 접근을 금지하십시오. 즉시 최대한 먼 거리에서 물 분무 장치로 실린더의 온도를 낮추시오. 만약 가능하다면 점화원을 제거하십시오. 실린더가 새고 있으면, 물 분무 장치로 독성 증기를 제거하십시오. 만약 가능하다면 화재 지역에서 모든 실린더를 제거하십시오. 실린더 내부로 들어온 역화로 인해 파열할 수도 있음. 현장 소방대는 반드시 OSHA 29 CFR 1910.156을 따르시오. |

| 6. 누출 사고시 대처방법 | |
|-------------------------------|--|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 모든 인원을 위험 지역으로부터 대피시키고 바람이 불어오는 쪽을 향 하십시오. 자급식 호흡 보호구(SCBA)와 보호 피복없이 해당 지역 접근을 금지하십시오. 실린더 내부로 들어온 역화로 인해 파열할 수 도 있음. 물 분무 장치로 증기를 제거하십시오. 만약 가능하다면 새고 있는 부분을 잠그시오. 새는 지역을 환기시키거나 통풍이 잘 되는 곳으로 실린더를 옮기시오. 보호지역 내에 유출물을 담고있으시오. 독성, 부식성 증기가 유출물로부터 확산될 수 있음. 유출 지역을 들어가기 전에, 특히 밀폐된 지역, 적절한 장치로 대기를 측정하십시오. |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 | 제품, 잔재물질, 1회용 용기 등을 환경적으로 수용 가능한 방법으로 폐기하십시오. 하수구로 유입되지 않도록 하십시오. |
| 다. 정화 또는 제거 방법 | 물 분무 장치로 증기를 제거하십시오. 물질에 직접 물이 접촉하지 않도록 하십시오. |

| 7. 취급 및 저장방법 | |
|--------------|--|
| 가. 안전 취급요령 | 흡입을 금지하십시오. 눈, 피부 또는 피복에 증기를 닿게 하지 마시오. 열, 스파크, 그리고 화염 엄금. 즉시 사용 가능한 장소에 세안 및 세척 시설이 있어야 함. 손상으로부터 실린더를 보호하십시오. 실린더를 옮기기 위해 적절한 운반기구를 사용하십시오; 끌기, 굴리기, 미끌리기, 떨어뜨리기 금지. 캡을 이용해 실린더를 들어올리려 하지 마시오; 캡은 밸브 보호 용도임. 캡의 개구부에 렌치나 스크류 드라이버등의 물체를 넣지 마시오; 밸브 손상과 누출의 원인이 됨. |

10. 안정성 및 반응성

| | |
|------------------------|---|
| 가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 | 상온 상압에서 안정함 유해 반응 가능성 있음. 유기 또는 실리카 물질과의 접촉시 화재의 원인이 될 수 있음. 산화 게르마늄, hydrofluoric 및 fluorogermanic acid를 형성하기 위해 물 또는 대기중 수분과 반응 함. |
| 나. 피해야 할 조건 | 대기, 수분에의 노출 유기 또는 실리카 물질과의 접촉시 화재의 원인이 될 수 있음. |
| 다. 피해야 할 물질 | 물; 알칼리 금속 알칼리 토류 금속 칼슘 옥사이드; 유기 또는 실리카 물질 |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질 | 플루오르화 수소, 게르마늄 산화물 |

11. 독성에 관한 정보

| | |
|-------------------------|---|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 가스로 인한 호흡기도 화상, 호흡기 손상 및 접촉 시 피부 화상 및 눈 손상을 입을 수 있음. |
| 나. 건강 유해성 정보 | |
| ○ 급성 독성 | |
| - 경구 | 해당없음 |
| - 경피 | 해당없음 |
| - 흡입 | LC50 inhalation rat (ppm) : 140 ppm/4h. ATE US (gases) - 163.000 ppmV/4h |
| ○ 피부 부식성 또는 자극성 | 접촉시 심각한 피부 화상 및 눈 손상을 입을 수 있음. |
| ○ 심한 눈 손상 또는 자극성 | 접촉시 눈 조직에 화상을 입힐 수 있음. |
| ○ 호흡기 과민성 | 자료없음 |
| ○ 피부 과민성 | 자료없음 |
| ○ 발암성 | ACGIH A4 (Fluorides) |
| ○ 생식세포 변이원성 | 자료없음 |
| ○ 생식독성 | 자료없음 |
| ○ 특정 표적 장기 독성 (1회 노출) | 자료없음 |
| ○ 특정 표적 장기 독성 (반복 노출) | 장기간 또는 반복 노출시 신장, 골격계에 손상을 초래함. |
| ○ 흡인 유해성 | 자료없음 |

12. 환경에 미치는 영향

| | |
|--------------|---|
| 가. 생태독성 | |
| ○ 어류 | LC50 699.894 mg/l 96 hr ※ 출처 : EPISUITE |
| ○ 갑각류 | LC50 345.8 mg/l 48 hr ※ 출처 : EPISUITE |
| ○ 조류 | EC50 111.373 mg/l 96 hr ※ 출처 : EPISUITE |
| 나. 잔류성 및 분해성 | |
| ○ 잔류성 | 1.11 log Kow ※ 출처 : EPISUITE |
| ○ 분해성 | 자료없음 |
| 다. 생물 농축성 | |
| ○ 생분해성 | 자료없음 |
| ○ 농축성 | 2.51 ※ 출처 : EPISUITE |
| 라. 토양 이동성 | 43.89 ※ 출처 : EPISUITE |
| 마. 기타 유해 영향 | 오존층에 미치는 영향 : 해당없음 |

13. 폐기시 주의사항

| | |
|--------------|---|
| 가. 폐기방법 | 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의 사항 | 주변 환경에서 떨어져 보관하십시오. 인원은 원거리를 유지하십시오. 찌꺼기나 사용하지 않은 양을 처리하려고 시도하지마시오. |

14. 운송에 필요한 정보

| | |
|---|---|
| 가. 유엔 번호 | UN3308 |
| 나. 유엔 적정 선적명 | Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 | 2.3 |
| 라. 용기등급 | 자료없음 |
| 마. 해양오염 물질 | 자료없음 |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | |
| ○ 화재시 비상조치 | F-C |
| ○ 유출시 비상조치 | S-U |

15. 법적 규제현황

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제 | 해당없음 (PSM 대상물질 해당여부 : 비대상) |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 고압가스 안전관리법 : 해당 |
| ○ 잔류성 유기오염물질 관리법 | 해당없음 |
| ○ EU 분류정보 | |
| - 확정 분류 결과 | 해당없음 |
| - 위험 문구 | 해당없음 |
| - 예방조치 문구 | 해당없음 |
| ○ 미국 관리 정보 | |
| - OSHA 규정(29CFR1910,119) | 해당없음 |
| - CERCLA 103규정(40CFR302,4) | 해당없음 |
| - EPCRA 302 규정(40CFR355,30) | 해당없음 |
| - EPCRA 304 규정(40CFR355,40) | 해당없음 |
| - EPCRA 313 규정(40CFR372,65) | 해당없음 |
| ○ 로테르담 협약 물질 | 해당없음 |
| ○ 스톡홀름 협약 물질 | 해당없음 |
| ○ 몬트리올 의정서 물질 | 해당없음 |

16. 그 밖의 참고사항

| | |
|---------------------|---|
| 가. 자료의 출처 | 미국 PRAXAIR 사 SDS NO. P-4822 (사불화 게르마늄, GeF4) ACGIH - 미국산업위생사협회, DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft, EPA - 환경 보호국, IARC - 국제 암 연구기관, NFPA - 국립화재예방협회; NIOSH - 국립산업안전보건연구원, NTP - 국립 독성 프로그램, OSHA - 산업안전보건청, TSCA - 독성물질관리법, KISchem - 화학물질 안전 관리 정보 시스템, NCIS - 화학물질 정보 시스템 |
| 나. 최초 작성 일자 | 2016년 10월 4일 |
| 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 | |
| ○ 개정 횟수 | 2022년 11월 25일(12차) |
| ○ 최종 개정 일자 | 2022년 11월 25일 |
| 라. 기타 | (등재번호 - LKC-P-020) |